






Zilstrasse 61 / 63


Situation, Fassade, Decke, Schadenbilder



Südostfassade



Eingangshalle bei Bezug 1973



Schadenbilder bei Vorhalle Turntrakt